1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Cihazdan (dondurma aparatı) yalnız təyinatı üzrə — evdə dondurma, sorbet və bənzər dondurulmuş desertlərin hazırlanması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun rozetkaya qoşun.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yaş əllə fişə toxunmayın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Qarışdırıcı mexanizm işləyərkən qaba əl, qaşıq və ya digər əşya salmayın — sıxılma təhlükəsi var.
- Dondurulmuş qarışdırıcı qabı (çoxu modeldə) soyuducudan çıxararkən soyuq səthə birbaşa uzun müddət əl ilə toxunmaqdan çəkinin — dərini soyuq yandıra bilər, mətbəx dəsmalından istifadə edin.
- Cihazı işləyərkən nəzarətsiz qoymayın.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə istifadə edin.

3. Saxlanma qaydaları

- Qarışdırıcı qabı (kompressorsuz modellərdə) istifadə aralarında dondurucuda saxlamaq tövsiyə olunur — istehsalçının göstərdiyi müddətə əməl edin.
- Əsas bloku quru, sərin yerdə saxlayın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Kompressorsuz modeldə: qarışdırıcı qabı istifadədən əvvəl istehsalçının göstərdiyi müddətdə (adətən 8-24 saat) dondurucuda saxlayın.
2. Hazırlanmış dondurma qarışığını (krem, süd, meyvə pirecи və s.) qaba tökün.
3. Qarışdırıcı qapağı bağlayıb cihazı işə salın.
4. İstehsalçının göstərdiyi müddət (adətən 20-45 dəqiqə) sonra cihazı söndürüb dondurmanı çıxarın.

Qeyd: Kompressorlu modellər əvvəlcədən dondurma tələb etmir — bu, kompressorsuz (termik qabı olan) modellərə aiddir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Qarışdırıcı qabı və qapağı isti sabunlu su ilə yuyub tam qurudun.
- Əsas bloku (mühərrik hissəsi) suya batırmayın — yalnız yumşaq, quru parça ilə silin.
- Aşındırıcı süngərdən istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər

Dondurma qatılaşmır	Qarışdırıcı qab kifayət qədər soyudulmayıb	Qabı tövsiyə olunan müddətdə dondurucuda saxlayın
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur/qarışdırıcı qapaq düzgün bağlanmayıb	Rozetkanı yoxlayın, qapağı düzgün bağlayın
Qarışdırıcı mexanizm dayanır	Qarışıq həddindən artıq qatılaşıb/donub	Cihazı söndürüb nəticəni çıxarın
Dondurma qeyri-bərabər donur	Qarışıq miqdarı həddi aşıb	İstehsalçının göstərdiyi maksimal miqdarı aşmayın
Qarışdırıcı qab çatlayıb	Kəskin temperatur fərqi/zərbə	Qabı dəyişdirin

7. İstismar şəraiti

- İş üçün otaq şəraiti; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (tutum, kompressorlu/kompressorsuz tip, hazırlama müddəti və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.