

CN TG Shield 1 清洁要涂抹 TG Shield 的表面。 2 涂抹 TG Shield。应均匀涂抹 TG Shield，并确保整个覆盖区域完全涂满。 3 让 TG Shield 在室温下干燥大约 20 分钟。	JP TG Shield 1 TG Shield を塗布する表面を清掃します。 2 TG Shield を塗布します。TG Shield は均等に塗布し、カバーする面を完全に覆うようにしてください。 3 室温で約 20 分間、TG Shield を乾かします。	KR TG Shield 1 TG Shield가 도포될 표면을 청소하십시오. 2 TG Shield를 도포하십시오. TG Shield는 균일하게 도포되어야 하며, 덮을 표면을 완전히 덮도록 해야 합니다. 3 실온에서 약 20분 동안 TG Shield를 건조시키십시오.	RU TG Shield 1 Очистите поверхность, на которую будет нанесён TG Shield. 2 Нанесите TG Shield. TG Shield должен быть нанесён равномерно, чтобы полностью покрыть всю обрабатываемую поверхность. 3 Дайте TG Shield высохнуть при комнатной температуре в течение примерно 20 минут.	TG Shield Anleitung Guide Guida Guia Гид 指南 ガイド 가이드   thermal grizzly www.thermal-grizzly.com	
---	--	---	---	--	--

EN TG Shield 1 Clean the surface where TG Shield will be applied. 2 Apply TG Shield. TG Shield should be applied evenly, and the entire area to be covered should be fully coated. 3 Allow TG Shield to dry at room temperature for about 20 minutes.	DE TG Shield 1 Reinigen der Oberfläche, auf der TG Shield aufgetragen werden soll. 2 Auftragen von TG Shield. TG Shield sollte gleichmäßig aufgetragen und die abzudeckende Fläche komplett abgedeckt werden. 3 TG Shield für etwa 20 Minuten bei Zimmertemperatur trocknen lassen.	FR TG Shield 1 Nettoyez la surface sur laquelle TG Shield sera appliqué. 2 Appliquez TG Shield. TG Shield doit être appliqué uniformément et toute la surface à couvrir doit être complètement recouverte. 3 Laissez TG Shield sécher à température ambiante pendant environ 20 minutes.	ES TG Shield 1 Limpe la superficie donde se aplicará TG Shield. 2 Aplique TG Shield. TG Shield debe aplicarse de manera uniforme, cubriendo completamente toda el área que se desea proteger. 3 Deje secar TG Shield a temperatura ambiente durante unos 20 minutos.	IT TG Shield 1 Pulire la superficie su cui verrà applicato TG Shield. 2 Applicare TG Shield. TG Shield deve essere applicato uniformemente e l'intera area da coprire deve essere completamente rivestita. 3 Lasciare asciugare TG Shield a temperatura ambiente per circa 20 minuti.	PT TG Shield 1 Limpe a superfície onde o TG Shield será aplicado. 2 Aplique o TG Shield. O TG Shield deve ser aplicado de maneira uniforme e toda a área a ser coberta deve estar completamente revestida. 3 Deixe o TG Shield secar à temperatura ambiente por cerca de 20 minutos.
---	---	--	--	---	--