



Перечень основных деталей и узлов конвектора электрического КЭ-1-02



Утверждаю
Начальник отдела
технического обеспечения
_____ Козлов П.А.
« ____ » _____ 20__ г.

Согласовано
Инженер _____ Петров В.Г.
Исполнитель:
Инженер _____ Яковенков И.К.

подключение



комплект ЗИПа



П	Наименование	К
1	Винт саморез 3,5x12	4
2	Ножка (пластик)	2
3	Корпус (металл)	1
4	Накладка левая (пластик)	1
5	Винт саморез 3,5x10	10
6	Накладка правая (пластик)	1
7	Выключатель 16А-250В КСД4	1
8	Ручка терморегулятора	1
9	Винт М4x16	2
10	Изолятор (b=12 мм)	1
11	Терморегулятор KST220	1

12	Винт саморез 3x7	2
13	Кронштейн (пластик)	2
14	Винт саморез 3x7	2
15	ТЭН в сборе	
15.1	тэн НР200	1
15.2	термопредохранитель 157С°	1
16	Гайка М4	1
17	Шайба 4	1
18	Шайба пружинная 4	1
19	Винт М4x8	1
20	Фиксатор сетевого шнура	1
21	Сетевой шнур 3x0,75 мм ² , 1,5м	1

22	Крышка задняя (металл)	1
23	Проводник красный 2-е клеммы	1
24	Проводник белый 2-е клеммы	1
25	Проводник синий 3-и клеммы	1
26	Проводник красный 3-и клеммы	1
27	Кронштейн (ЗИП)	4
28	Дюбель 7x36 (ЗИП)	4
29	Винт саморез 4x33 (ЗИП)	4