



Пайдаланушы нұсқаулығы

Мазмұны

Сақтық шаралары	3
Құрылғының сұлбасы	4
Құрылғымен жұмыс	5
Ішкі өлшемдерді өлшеу.....	5
Сыртқы өлшемдерді өлшеу	6
Тереңдікті өлшеу.....	6
Салыстырмалы мәнді өлшеу	7
Батареяларды ауыстыру.....	7
Техникалық сипаттамалар.....	8
Құралға күтім жасау	8
Тұындауы мүмкін мәселелер және олардың шешімі	9
Монтаждау, сақтау, тасымалдау(көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары.....	10
Қосымша ақпарат.....	11
Кепілдікті міндеттемелер	11

Штангенциркулі Finepower DC0120


«FinePower» сауда таңбасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс білдіреміз.

Біз Сізге жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сай әзірленген және жасап шығарылған бұйымдар мен құрылғыларды қуана ұсынамыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және бұйымды одан ары пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Сақтық шаралары

- Штангенциркульдің кез келген бөлшегін электр кернеуі әсеріне ұшыратпаңыз.
- Өлшеу кезінде штангенциркульге шамадан тыс күш қолданбаңыз.
- Қарнақ пен басқа беттердің иілуін, өлшейтін беттердің тырналуын болдырмау үшін соққы алу мен құлауына жол берменіз.
- Штангенциркульдің өлшейтін беттерінің бақыланатын бөлшекке үйкелуін болдырмаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсаттарға пайдалануға арналып жасалмаған.
- Құрылғы олардың қауіпсіздігіне жауап беретін басқа тұлғалар бақылап тұрған кезден басқа жағдайда балалар мен дene мүшесі, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектелген тұлғалардың пайдалануына арналмаған. Балаларға бұл құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.

Құрылғының сұлбасы




1. Ішкі өлшемдерді өлшеуге арналған өлшеу жазықтықтары.
2. Өлшем бірліктерін өзгерту батырмасы (мм/дюйм).
3. Қысқыш бұранда.
4. Дисплей.
5. Сыртқы өлшемдерді өлшеуге арналған өлшеу жазықтықтары.
6. «Қосу/Өшіру» батырмасы.
7. 0-ге дейін кеміту батырмасы.
8. Батареяға арналған бөлік.
9. Теренәндік өлшеуіш.
10. Кемер өлшеуге арналған өлшеу жазықтықтары.

Құрылғымен жұмыс


- Қысқыш бүранданы босатқаннан кейін қозғалмалы жақтауды жылжытуға болады.
- Өлшеу жазықтықтарын жылжытып және «ZERO» батырмасын баса отырып, нөлдік мәнді қойыңыз.

Ішкі өлшемдерді өлшеу




Ішкі өлшемдерді өлшеу кезінде ішкі өлшемдерге арналған өлшеу жазықтықтарын мүмкіндігінше жатық етіп ажыратыңыз. Қателікке жол бермеңіз. Тесіктердің диаметрін өлшеген кезде максимальды мән алынады.

Сыртқы өлшемдерді өлшеу



Сыртқы өлшемдерді өлшеген кезде қателік болмауы қажет. Сыртқы өлшемдерге арналған өлшеу жазықтықтарын абайлап мүмкіндігінше жақындастырыз.

Тереңдікті өлшеу




Алдымен тереңдік өлшегішті өлшенетін тереңдікten артықтау етіп жылжытып, сосын қарнақты сыртқы бетке тиғенше жайлап түсіру керек. Тереңдікті өлшеген кезде тереңдік өлшегішті бөлшектің түбіне перпендикуляр етіп қою қажет.

Салыстырмалы мәнді өлшеу

Салыстырмалы өлшемдерді өлшеу үшін эталондық өлшем жүргізіңіз, «ZERO» батырмасын баса отырып, нөлдік мәнді қойыңыз. Тексеріп отырған өлшемді өлшеңіз.

Батареяларды ауыстыру



1. Құат көзі элементінің қақпағын алыңыз.
2. Полярлықты сақтай отырып, жаңа құат көзі элементін орнатыңыз.
3. Қақпақты орнына қойыңыз.

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: DC0120.
- Өлшем бірліктері: миллиметр (мм) / дюйм (").
- Өлшеу ауқымы: 0 – 150 мм / 0 – 6".
- Дәлдігі: ± 0.02 мм (<100 мм), ± 0.03 мм (100-150 мм).
- Бөлім шамасы: 0.01 мм / 0.0005".
- Өлшеудің ең үлкен жылдамдығы: 1.5 м/сек., 60"/сек.
- Қуат көзі: SR44/LR44 1.5 В.
- Қуат көзінің элементі 1.5 В типті SR44 1 дана.
- Пайдалану температурасы: 5 °C... 40 °C аралығында.
- Сұйықкристалды дисплей.

Құралға күтім жасау

1. Штангенциркульді шаң мен ылғалдан қорғаңыз.
2. Штангенциркульдің бетін жұмсақ шүберекпен мұқият тазалаңыз. Бензин, ацетон және басқа да еріткіштерді еш уақытта пайдаланбаңыз.
3. Эр пайдаланғаннан кейін құрылғыны өшіріңіз.

Түйндауы мүмкін мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Себебі	Шешімі
Дисплейдегі сандар жыптылықтап тұр.	Батареяның заряды төмен.	Батареяны ауыстырыңыз.
Өлшеу жазықтықтары жылжыған кезде дисплейдегі мәндер өзгермейді.	Дисплей жұмысындағы іркіліс.	Құрылғыны қайта жүктеп отыр. Ол үшін батареяны кем дегенде 30 секунд алғып, сосын қайта салыңыз.
Өлшеу дәлдігінің азауы (± 1 мм шегінде)	Сенсор ластанған.	Өлшеу блогын алғып, сенсорды сыйылған ауамен тазалаңыз.
Дисплейде ақпарат көрсетілмейді.	Батареяның түйісүі нашар.	Батареяны шығарып алғып, қайта қондырыңыз.
	Батареяның заряды төмен.	Батареяны ауыстырыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ере- желері және шарттары

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұра-
тын панажайларында өндірушінің қамтамасында 5 °C... 40 °C аралығында дейінгі температурада және ауаның салысты-
рмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын жерде сақталуы
тиіс. Панажайларда тотығуды туыннататын агрессивті қоспа-
лар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құргақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мүқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңың,
ластың, соққының, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен
сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заң-
масына сәйкес сатылуы тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу автор-
ланған қызмет көрсету орталығына жүтінген немесе
құрылғыны кәдеге жаратқан жөн.
- Бұл бүйімді кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу
жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жү-
зеге асырылуы тиіс. Бұл өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын
қамтамасыз ете отырып, қалдықтардың бақылаусыз таста-
луы нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына
келтірілетін ықтимал зиянды болдырмауға және матери-
алдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз.
Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша
ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе
тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға
болады.
- Құрылғы жиынтығына кіретін батареялардың қызмет
ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды басқа тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастауға болмайды. Құрылғылар мен
батареяларды кәдеге жарату қалдықтардың ақылаусыз
тасталуы нәтижесінде қоршаған ортаға ықтимал зиян
келтірудің алдын алу үшін қалдықтарды қайта өңдеу
жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес
жүзеге асырылуы тиіс.



Қосымша ақпарат

Өндіруші: Цзясин Джей Ди Трейд.

2514-кабинет, Цзинжуң ғимараты, жаңа Сюйчжоу ауданы,
Цзясин, Чжэцзян, Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Султан, пр. Сарыарқа, дом 12,
офис 301C,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-
йүй, 301C-кеңсе, Қазақстан.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты, оның сипаттамалары және жиынтықтылығы пайдаланушыға алдын ала хабарланбастан өзгеріске ұшырауы мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілген-
нен өзгешеленуі мүмкін.

Кепілдікті міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап саналады және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру өкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 6 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Сервистік орталықтардың жақартылған тізімі мына мекенжайда:
<https://finepower.ru/page/dynamic/support/>

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында
көрсетілген.
v.2

