

# Руководство по эксплуатации Вентилятор Thermaltake SWAFAN 12/14 RGB Radiator Fan

## Комплектация

- A. Вентилятор и лопасти вентилятора.
- B. Лопасти вентилятора.
- C. Контроллер.
- D. Масло.
- E. Кабель контроллера.
- F. Сигнальный кабель.
- G. Кабель питания.
- H. Короткий винт.
- I. Длинный винт.
- J. Липучка.

## Установка вентиляторов

1. Выберите Ваш тип вентилятора.

### **Тип 1 (собранный на изображении А).**

Направление воздушного потока: выпуск.

### **Тип 2.**

Направление воздушного потока: впуск.

2. Снимите лопасти.
3. Установите вентиляторы на радиатор.

## Нанесение масла

После неоднократной замены лопастей вентилятора, капните масло на подшипник (около 0,1 мл).

## Подключение контроллера

1. Подключите вентиляторы к контроллеру.
2. Установите DIP-переключатели на задней стороне контроллера для назначения номера контроллера.
3. Подключите контроллер к материнской плате (USB 2.0 9-пин) с помощью кабеля контроллера.

4. Подключите контроллер к разъему Molex 4-пин с помощью кабеля питания.
5. При одновременном подключении нескольких коннекторов Вы можете синхронизировать их с помощью сигнального кабеля.

## **Дополнительная информация**

**Изготовитель:** Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Сев. шоссе Юйнин, промзона Юйнин, Хэнли, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

**Импортер в России:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

# Пайдалану бойынша нұсқаулық Thermaltake SWAFAN 12/14 RGB Radiator Fan желдеткіш

## Жинақталым

- A. Желдеткіш пен желдеткіш қалақтары.
- B. Желдеткіш қалақшалар.
- C. Контроллер.
- D. Мұнай.
- E. Контроллер кәбілі.
- F. Сигнал кәбілі.
- G. Қуат кәбілі.
- H. Қысқа бұранда.
- I. Ұзын бұранда.
- J. Жабысқақша.

## Желдеткіштерді орнату

1. Желдеткіш түрін таңдаңыз.

### **1 түрі (А суретінде жинақталған).**

Ауа ағынының бағыты: сору.

### **2 түрі.**

Ауа ағынының бағыты: кіріс.

2. Пышақтарды алып тастаңыз.
3. Желдеткіштерді радиаторға орнатыңыз.

## Майды қолдану

Желдеткіш қалақтарды бірнеше рет ауыстырғаннан кейін мойынтірекке май жағыңыз (шамамен 0,1 мл).

## Контроллер қосылымы

1. Желдеткіштерді контроллерге қосыңыз.
2. Контроллердің нөмірін тағайындау үшін контроллердің артқы жағындағы DIP қосқыштарын орнатыңыз.
3. Контроллер кәбілі арқылы контроллерді аналық платаға (USB 2.0 9 істікшелі) қосыңыз.

4. Қуат кәбілін пайдаланып контроллерді Molex 4 істікшелі қосқышқа қосыңыз.
5. Бірнеше қосқышты бір уақытта қосқанда, оларды сигнал кәбілімен синхрондауға болады.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Юйнин солтүстік тас жолы, Юйнин өнеркәсіптік аймағы, Хэнли, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Қазақстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Қытайда жасалған.