


**Знаю, чем
ты дышишь!**



**Датчик CO₂
КТ-3343**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство датчика CO ₂	6
Подготовка к работе и использование	8
Чистка и обслуживание	12
Уход и хранение	12
Устранение неполадок	13
Технические характеристики	14
Меры предосторожности.....	16
Другие товары Kitfort.....	18

Общие сведения

Датчик CO₂ — это прибор, который измеряет концентрацию углекислого газа в помещении, ведь именно избыточное содержание углекислого газа в помещении приводит к духоте и затхлому воздуху. При повышенном уровне углекислого газа в помещении повышается его концентрация в крови человека. Это приводит к нарушению работоспособности всего организма. Датчик CO₂ подскажет, когда нужно открыть окно и проветрить помещение, чтобы снизить содержание углекислого газа в помещении.

Работа прибора основана на способности углекислого газа поглощать инфракрасные лучи. По изменению интенсивности света, прошедшего через измерительную камеру с воздухом, устройство рассчитывает концентрацию углекислого газа в воздухе в помещении. Датчик CO₂ KT-3343 показывает концентрацию углекислого газа в ppm (parts per million — частей на миллион), при этом 1% соответствует 10000 ppm.

Свежий воздух содержит примерно 0,04% или 400 ppm углекислого газа. Человек начинает ощущать симптомы «нехватки свежего воздуха», если уровень CO₂ доходит до 0,08%, или 800 ppm. При повышении содержания углекислого газа в воздухе до 0,15–0,25%, или 1500–2000 ppm, у человека наблюдается снижение концентрации и работоспособности, сонливость, вялость, могут возникать головные боли и головокружения. Однако признаки значительного ухудшения самочувствия у человека проявляются только при продолжительном вдыхании воздуха с высокой концентрацией углекислого газа около 1–1,5%, или 10000–15000 ppm, а ярко выраженные симптомы (одышка, учащение сердцебиения, тошнота) могут появиться при концентрации CO₂ около 3–4%, или 30000–40000 ppm.

KT-3343 также показывает температуру и влажность в помещении, индекс TVOC и HCHO. TVOC — это индекс наличия летучих органических соединений (ЛОС) в окружающем воздухе. Источниками TVOC могут быть сигаретный дым, дым и пар от приготовления пищи на кухне, бытовые и строительные аэрозоли, краски, растворители, бытовой газ. Воздействие больших концентраций ЛОС вызывает раздражение слизистых оболочек, нарушение координации, кожные аллергические реакции, а также может привести к ухудшению работы почек и

Датчик CO₂
КТ-3343

печени. Чтобы индекс не превышал критическое значение (0,5–0,8 мг/м³), необходимо своевременно проветривать помещение. НСНО — это сводный показатель частиц соединений формальдегида. Источником вредного для человека и животных формальдегида может быть мебель из ДСП. Формальдегид вызывает раздражение слизистых оболочек, органов дыхания и способствует появлению аллергических реакций. Если НСНО превышает предельную допустимую концентрацию 0,1 мг/м³, то необходимо проветрить помещение или устранить источник формальдегида.


Для хорошего самочувствия и работоспособности человеку необходимо контролировать уровень углекислого газа, TVOC и НСНО в помещении. Датчик КТ-3343 имеет цветовую индикацию уровня CO₂, TVOC и НСНО, что помогает легко определить, нужно ли проветрить помещение или нет. Прибор также подает звуковые сигналы, когда их концентрация превышает пороговые значения.

Устройство работает от аккумулятора, так что вы сможете брать датчик углекислого газа с собой в поездки, командировки или в офис.

Комплектация

1. Датчик CO₂ — 1 шт.
2. Шнур USB Type-C — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально

Устройство датчика CO₂



Кнопкой «Вкл/Выкл» прибор включается и выключается. Также с помощью кнопки «Вкл/Выкл» вы можете включать и отключать звуковые сигналы.

На **дисплее** отображаются температура и влажность в помещении, концентрация углекислого газа в ppm, концентрации TVOC и HCHO в мг/м³, а также индикаторы уровня CO₂, TVOC и HCHO.

Индикаторы уровня CO₂, TVOC и HCHO представляют собой шкалу, разделенную на 3 секции: «Good», «OK», «Poor». Каждая секция имеет свой цвет (зеле-

ный, желтый и красный) и соответствует определенной концентрации углекислого газа, TVOC или HCHO в помещении. Индикатор уровня позволяет определить, насколько текущий уровень углекислого газа, TVOC или HCHO соответствует оптимальному уровню для человека. Ниже в таблице показано соответствие цвета секции и концентрации CO₂, TVOC и HCHO.

Секция	Цвет	Уровень CO ₂	Уровень TVOC	Уровень HCHO
Good	Зеленая	400–600 ppm	<0,6 мг/м ³	<0,08 мг/м ³
OK	Желтая	601–1000 ppm	0,6–1,6 мг/м ³	0,08–0,12 мг/м ³
Poor	Красная	≥1000 ppm	≥1,6 мг/м ³	≥0,12 мг/м ³

Когда концентрация CO₂, TVOC или HCHO достигнет порогового значения, прозвучат звуковые сигналы, предупреждающие о необходимости проветрить помещение. Для данной модели установлено два пороговых значения: 600 и 1000 ppm для уровня углекислого газа, 0,6 и 1,6 мг/м³ для уровня TVOC и 0,08 и 0,12 мг/м³ для уровня HCHO. В первом случае прозвучат два звуковых сигнала, а во втором — три звуковых сигнала.


В правом верхнем углу дисплея находится **индикатор батареи**. Количество делений, изображенных на индикаторе батареи, указывает на примерный заряд батареи:

- горят четыре деления — заряд батареи 100%;
- горят три деления — заряд батареи 75%;
- горят две деления — заряд батареи примерно 50%;
- горит одно деление — заряд батареи примерно 25%.

Во время зарядки устройства деления на индикаторе батареи загораются циклично. Когда устройство полностью заряжено, все деления на индикаторе батареи горят непрерывно.

Принцип работы

Работа датчика CO_2 основана на поглощении углекислым газом инфракрасных лучей. ИК-излучение проходит через измерительную камеру, в которую попадает воздух из помещения. Молекулы углекислого газа поглощают ИК-излучение, и интенсивность ИК-излучения падает. После прохождения измерительной камеры излучение попадает на фотоприемник, где регистрируется его интенсивность. По этому значению прибор рассчитывает концентрацию углекислого газа.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте датчик углекислого газа и шнур USB Type-C из коробки и удалите все упаковочные материалы. Снимите защитную пленку с дисплея. Очистите дисплей влажными салфетками, предназначенными для ухода и очистки экранов. Протрите корпус устройства сначала влажной, затем сухой мягкой тканью.

Перед использованием рекомендуется оставить включенное устройство в помещении, где оно будет установлено, на сутки, чтобы устройство откалибровалось.

Рекомендуется устанавливать датчик на ровную устойчивую поверхность на расстоянии 10 см от края. Вы можете повесить датчик на стену за шнурок (в комплект не входит) на гвоздь или саморез. Для этого на корпусе устройства предусмотрено отверстие для шнурка.

Примечание. Располагайте устройство так, чтобы решетки для забора и выхода воздуха не были заблокированы посторонними предметами. Заблокированная решетка может быть причиной неточности в показаниях прибора.

Зарядка аккумулятора

Если при включении устройство не работает или устройство выключилось во время работы, значит, аккумулятор датчика полностью разряжен.

Для зарядки прибора необходим шнур USB Type-C из комплекта. Рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: ≈ 5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

При зарядке аккумулятора деления на индикаторе батареи загораются циклично. Прибор полностью зарядится в течение 2 часов. Когда прибор полностью заряжен, все деления на индикаторе батареи будут гореть непрерывно. Заряда аккумулятора хватает на 4 часа непрерывного использования.

Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки устройство продолжает работу.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Использование

Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» около 3 секунд. Прозвучит звуковой сигнал, загорится дисплей, на нем отобразится текущая температура и влажность в помещении. Вместо концентрации углекислого газа, TVOC и HCHO будет отображаться обратный отсчет времени. Через 120 секунд на дисплее отобразится концентрация CO₂, TVOC и HCHO в помещении.

Если концентрация CO₂, TVOC или HCHO достигнет порогового значения, прозвучат звуковые сигналы. Таким образом устройство предупредит о необходимости проветрить помещение. Для данной модели установлено два пороговых значения: 600 и 1000 ppm для уровня углекислого газа, 0,6 и 1,6 мг/м³ для уровня TVOC и 0,08 и 0,12 мг/м³ для уровня HCHO. В первом случае прозвучат два звуковых сигнала, а во втором — три звуковых сигнала.

Чтобы отключить звуковые сигналы, коротко нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Раздастся короткий звуковой сигнал, после этого звуковые сигналы, оповещающие о превышении концентрации углекислого газа, TVOC и HCHO, будут отключены. Чтобы включить звуковые оповещения, еще раз нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».



Прозвучат два звуковых сигнала, после этого звуковые сигналы, оповещающие о превышении концентрации углекислого газа, TVOC и HCHO, будут включены.

Чтобы отключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» около 5 секунд. Дисплей погаснет, устройство выключится.

Советы

Устанавливайте датчик углекислого газа на ровную устойчивую поверхность на расстоянии 10 см от края. Вы можете повесить датчик на стену за шнурок (в комплект не входит) на гвоздь или саморез. Для этого на корпусе устройства предусмотрено отверстие для шнура.

Располагайте устройство так, чтобы решетки для забора и выхода воздуха не были заблокированы посторонними предметами. Своевременно очищайте решетки от пыли, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Загрязненная или заблокированная решетка может быть причиной неточности в показаниях прибора.

Не используйте устройство в пыльных, сильно загрязненных помещениях или в помещениях, где производятся ремонтные работы.

Раз в год выставляйте устройство на свежий воздух примерно на 1 час, чтобы датчик CO₂ автоматически откалибровался по минимальному уровню CO₂ в воздухе.

Погрешность в измерениях прибора составляет 100 ppm для концентрации углекислого газа, 2 °C для температуры и 8% для влажности. Погрешность в измерении влажности увеличивается при снижении влажности.

На показания прибора могут оказывать влияние ориентация и размер отверстий в решетках для забора и выхода воздуха и тип датчика, установленного в устройство. Различие в показаниях двух датчиков CO₂ не более чем в 150 ppm является нормальным.

В таблице ниже показано, как меняется самочувствие человека с повышением уровня CO₂.

Уровень CO ₂	Самочувствие человека
400–600 ppm	Оптимальная концентрация для хорошего самочувствия
600–1000 ppm	Могут появляться жалобы на духоту; у людей, страдающих астмой, могут учащаться приступы
1000–2500 ppm	Слабость, сонливость, вялость, снижение концентрации
≥2500 ppm	Головокружение, головные боли, снижение работоспособности

В замкнутом помещении основным источником углекислого газа является человек. В среднем человек вырабатывает примерно 400–500 ppm/час CO₂. Таким образом, за час концентрация CO₂ может увеличиться до критических значений при отсутствии вентиляции или при плохой вентиляции в помещении.

Следует отметить, что в квартирах концентрация углекислого газа обычно не снижается ниже 700 ppm. Это обусловлено механизмами жизнедеятельности человека, малой площадью помещения и особенностями вентиляции. В этом случае уровень CO₂ считается приемлемым для человека вплоть до 1000 ppm. Если уровень углекислого газа в комнате превысит 1200–1600 ppm, находящиеся там люди начнут чувствовать духоту и работоспособность начнет снижаться. Чтобы уровень CO₂ не превышал критических значений, необходимо своевременно проветривать помещение. Для этого вы можете открыть окно или дверь в помещение, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Вы также можете воспользоваться режимом микропроветривания на окнах, если погодные условия не позволяют оставлять окно открытым надолго.

Вы можете использовать датчик углекислого газа для наблюдения за режимом проветривания в квартире, офисах, школах. Например, при проведении совещания в маленьком помещении превышение пороговой концентрации CO₂ приведет к снижению работоспособности сотрудников, так что совещание станет неэффективным. Для повышения работоспособности рекомендуется периодически проветривать помещение, чтобы уровень углекислого газа опускался до оптимальных



концентраций. Датчик CO₂ KT-3343 покажет вам, когда необходимо проветрить помещение. Вы также можете установить прибор в классе школы для мониторинга состояния воздуха и выявления оптимального режима проветривания.

Источником TVOC может быть сигаретный дым, дым и пар от приготовления пищи на кухне, бытовые и строительные аэрозоли, краски, растворители, бытовой газ. Критическое значение индекса TVOC для человека составляет 0,5–0,8 мг/м³. Источником вредного для человека и животных формальдегида может быть мебель из ДСП. Критическое значение индекса HCHO для человека составляет 0,1 мг/м³. Чтобы индекс TVOC и HCHO не превышал критическое значение, необходимо своевременно проветривать помещение.

Датчик работает от аккумулятора, что позволит вам брать прибор с собой в поездки, командировки или в офис, чтобы вы всегда могли отслеживать оптимальные условия для жизни и работы.

Чистка и обслуживание

Очищайте дисплей влажными салфетками, предназначенными для ухода и очистки экранов. Протрите корпус устройства сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Своевременно очищайте решетки для забора и выхода воздуха от пыли щеткой с мягким ворсом или мягкой тканью.

Уход и хранение

Уберите датчик CO₂ и шнур USB Type-C в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли. Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой.

Аккумулятор датчика литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 1 час, чтобы на индикаторе заряда горели два деления. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте датчик примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятора может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Устройство не включается, дисплей не горит

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите датчик в соответствии с главой «Зарядка аккумулятора»
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Обратитесь в сервисный центр

Датчик не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Ноутбук или компьютер не включены	Для зарядки датчика от USB-порта компьютера или ноутбука их необходимо включить
Пауэрбанк разряжен или не включен	Зарядите или включите пауэрбанк
Поврежден шнур USB Type-C	Используйте другой шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А
Шнур USB Type-C неплотно вставлен в разъем на корпусе датчика или в разъем источника питания	Проверьте соединение шнура USB Type-C с разъемом на корпусе устройства или разъемом источника питания



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C $\approx$ 5 В, 1 А
2. Мощность: 6 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,2 А*ч (4,44 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Время зарядки: 2 ч
6. Время работы от аккумулятора: 4 ч
7. Диапазон измеряемых значений CO₂: 350–2000 ppm
8. Диапазон измеряемых значений TVOC: 0–2 мг/м³
9. Диапазон измеряемых значений HCHO: 0–1 мг/м³
10. Диапазон измеряемых значений температуры: 0–50 °C
11. Диапазон измеряемых значений влажности: 0–99%
12. Длина шнура USB Type-C: 0,9 м
13. Размер устройства: 67 × 32 × 98 мм
14. Размер упаковки: 138 × 98 × 71 мм
15. Вес нетто: 0,14 кг
16. Вес брутто: 0,26 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Гуандун Вэйшань Текнолэджи Ко., Лтд. Хуабяньлин Индастриэл Зоун, Синьсюй Таун, Хуэйян Дистрикт, Хуэйчжоу Сити, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя датчика вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, на органы управления и в разъем для шнура USB Type-C не является гарантийным случаем.

Ухудшение эффективности работы прибора вследствие засорения решеток для забора и выхода воздуха не является гарантийным случаем. Очистка решеток — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не тяните за шнур USB Type-C при отключении устройства от зарядки.
6. Не используйте устройство, если шнур USB Type-C, вилка блока питания или другие части повреждены.
7. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться датчиком только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра надолго. Выключите его, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема для шнура USB Type-C и органы управления.
17. При повреждении шнура USB Type-C его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
18. Держите датчик вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
19. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
20. После зарядки отсоедините шнур USB Type-C сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-2

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл





Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87