
# Инструкция по эксплуатации переплетной машины E-Bind - 25/30

Перед использованием переплетной машины внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

## I. Устройство переплетной машинки




- 1- Регулятор полей
- 2- Регулятор глубины перфорации
- 3- Пуансоны, отключающие ножи
- 4- Рукоятка раскрытия пружины
- 5- Гнездо сетевого шнура
- 6- Сетевой выключатель
- 7- Предохранитель
- 8- Металлическая гребенка
- 9- Кнопка «Пуск»
- 10- Лоток для мусора
- 11- Педаль «Пуск»

## II. Установка переплетной машинки

- Установите переплетную машинку на твердой рабочей поверхности;
- Отверните и снимите винт, фиксирующий рукоятку раскрытия пружины;
- Зафиксируйте винтом рукоятку раскрытия пружины относительно оси;

## III. Порядок работы

А) Перфорация.



Включите машинку сетевым выключателем.

- 1. Регулятором глубины перфорации установите необходимую глубину перфорации.
- 2. Регулятором полей бумаги установите крайнее положение листов. Корректируйте глубину перфорации и поля ограничителем края для обложек и внутренних листов отдельно, т.к. поля могут не соответствовать.
- 3. Вставьте листы в окно подачи бумаги, выровняв края слева с помощью регулятора полей листа.
- 4. Нажав кнопку «пуска» или педаль «пуска» произведите перфорацию Чтобы убедиться в правильности настройки, осуществите пробную перфорацию.


#### ВНИМАНИЕ!

За один раз следует пробивать не более 22 листа (80гр).

Обложки и ламинированные листы пробивать по одному без бумаги.

При проведении непрерывной перфорации в течении 15-20 мин отключить машину на 40 мин, чтобы не испортить двигатель.

Б) Переплет.



- 5. Наденьте пружину на металлическую гребенку.
- 6. Раскройте пружину, потянув на себя рукоятку раскрытия пружин.
- 7. Наденьте отперфорированные листы на пружину.
- 8. Закройте пружину, вернув рукоятку раскрытия пружин в исходное положение.
- 9. Снимите переплетенный документ.

### ВНИМАНИЕ!

Периодически вытряхивайте лоток для мусора, чтобы не допускать его переполнения.

#### IV. Технические данные

Виды переплета:	Пластиковая пружина
Максимальная толщина переплета	500 листов
Максимальный диаметр пружины	51
Максимальная толщина перфорации	22 листа (80гр)
Глубина перфорации	3-9 мм
Питание машины	220V 50HZ
Габариты машины	400 х 400 х 300 мм
Bec	21 кг

## V. Гарантийные обязательства.

Гарантия на переплетную машину — 12 месяцев со дня покупки, при условии отсутствия механических или иных повреждений, возникших по вине потребителя, а также вследствие неправильной транспортировки, эксплуатации аппарата и его хранения.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстроизнашивающихся частей изделия. Также, во избежании преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.