

1. Ümumi müddəalar

Bu təlimat elektriksiz qəhvə hazırlama qablarına (mis/paslanmayan polad cezve/turka, geyzer tipli kofevarka) aiddir. Yalnız təyinatı üzrə — ocaqda qəhvənin hazırlanması üçün istifadə edin. Qabın ocaq növünü (qaz/elektrik/induksiya) uyğun olduğunu yoxlayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

İstismar zamanı

- Sapı ocaqda qızdıqda çox isti ola bilər (xüsusən metal sapı olan modellərdə) — mətbəx dəsmalı/əlcəyindən istifadə edin.
- Turkanı qaynadarkən (qəhvə köpüklənərkən) nəzarətsiz qoymayın — daşib ocağı çirkləndirə və yanğın təhlükəsi yarada bilər.
- Geyzer kofevarkanı bağlamazdan əvvəl klapan/filtrin düzgün yerləşdirildiyini yoxlayın — daxili təzyiq düzgün klapanı arta bilər.
- Qaynar qabı və qəhvəni uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.
- Qapağı açarkən özünüzdən uzağa əyərək açın ki, qaynar buxar/qəhvə sıçramasın.

3. Saxlanma qaydaları

- Qabı təmizləyib tam qurutduqdan sonra saxlayın.
- Metal qabları rütubətdən qoruyun ki, paslanmasın/oksidləşməsin.

4. İstifadə təlimatı

1. Turka: soyuq suyu və üyüdülmüş qəhvəni turkaya qoyub aşağı-orta oddə, qarışdıraraq qızdırın; köpük qalxanda ocaqdan çıxarın.
2. Geyzer kofevarka: aşağı hissəni suyla, filtri qəhvə ilə doldurub yuxarı hissəni bağlayın, ocağa qoyun; qəhvə yuxarı hissəyə keçdikdə ocaqdan çıxarın.
3. Hazır qəhvəni fincanlara süzün.

Qeyd: Turkada qəhvəni bir neçə dəfə (2-3) qaynatmaq (hər dəfə bir az soyudaraq) daha qatı dad verir.

5. Qulluq və təmizləmə

- İstifadədən sonra, soyuduqdan sonra əl ilə isti sabunlu su ilə yuyun.
- Geyzer kofevarkanın klapan və filtr hissəsini qəhvə qalıqlarından təmizləyin.
- Aşındırıcı süngər istifadə etməyin — daxili örtüyə (xüsusən alüminium modellərdə) zərər verə bilər.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Qəhvə acı çıxır	Həddindən artıq qaynadılıb/uyğun olmayan üyütmə	Aşağı oddə, daha az müddət bişirin
Geyzer kofevarka fit səsi ilə su/buxar buraxır	Klapan tıxanıb	Klapanı təmizləyin
Turka daşır	Həddindən artıq su/qəhvə	Miqdarı azaldın, ocaqdan

	qoyulub, nəzarətsiz qalıb	gözünüzü çəkməyin
Metal qabda pas/ləkə	Yaş saxlanılıb	Pası təmizləyib tam qurudun
Geyzer kofevarka bağlanmır	Rezin kipləşdirici aşınıb	Kipləşdiricini dəyişdirin

7. İstismar şəraiti

- Saxlanma üçün quru yer; temperatur otaq şəraiti.
- Ocaq növünə uyğunluq (qaz/elektrik/induksiya) qabın altlığında/qablaşdırmasında göstərilir.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Xüsusiyyət göstəriciləri (material — mis/paslanmayan polad/alüminium, tutum, ocaq uyğunluğu və s.) konkret məhsulun qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.