

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Триммер
HF-1811

DEXP

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion).....	4
АКБ-ның табиғи тозуы.....	4
Құрылғы схемасы	6
Дисплей	7
Пайдаланушы нұсқаулығы	7
Дұрыс салтаманы таңдау	7
Жұмыстық басталуы	8
Құрылғыны зарядтау.....	10
Тазалау және күтім	10
Техникалық сипаттамалары.....	11
Жинақталым.....	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	12
Қосымша ақпарат	13

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Триммер — сақал мен мұртты қыру және қырқу үшін арналған электромеханикалық құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғыда көрсетілген кернеу жергілікті қуат көзінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны жұмыс істеп тұрған күйде қалдырмаңыз. Құрылғыны қоймас бұрын оны өшіріңіз.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдаланылуына арналған. Балаларға құрылғымен ойнауга рұқсат берменіңіз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз немесе ағынды сумен шаймаңыз.
- Тек пакетте кіретін керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны осы нұсқаулықта сипатталғандардан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны зақымдалған немесе тозған кесу бөлігімен немесе қайшы қондырмасымен пайдаланбаңыз, себебі бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін тек үәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Біліктілігі жоқ адам жасаған жөндеу пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға және тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырылуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.
- Бұл құрылғы коммерциялық немесе салонда пайдалануға арналмаған.


Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Құрметті пайдалануши, бұл құрылғы қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумуляторды пайдаланатының ескеріңіз. Тәмендең ақпаратты мүқият оқып шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.

АКБ-ның табиғи тозуы

Құрылғыны ұзақ сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі «АКБ» деп аталады) заряды мен сыйымдылығын жоғалтуға бейім. Құрылғыны пайдалана кезеңінде 300 зарядтау-разряд циклінен кейін (құрылғыны пайдаланудың шамамен бір жылы) АКБ сыйымдылығы номиналдыдан 80% дейін тәмендеуі мүмкін деп күтүге болады. 400 зарядтау-разряд циклінен кейін АКБ-ның сыйымдылығын номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін азайтуға болады. Белгіленген шектерде және үақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара тәмендеуі АКБ-ның табиғи тозуы болып табылады, бұл ақаулық емес.

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Өздігінен разряд айна шамамен 5% құрайды. АКБ құрылымы бойынша қысқа мерзімді және олар жұмыс істейтініне немесе пайдаланбағына қарамастан үнемі тозып отырады. Бұл деградация неғұрлым қарқынды болса, соғұрлым жоғары температура және зарядтың мәні «оңтайлыдан» (қауіпсіздік түрғысынан) 40% тең деп есептеледі. Басқаша айтқанда, егер АКБ пайдаланылmasa, зарядты 40–50% деңгейінде ұстау мағынасы бар.



Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз

Аккумуляторлы батарея зарядтау-разрядтау мүмкіндігі оған орнатылған контроллер арқылы басқарылады. Бұл бастапқы жинаққа кірмейтін сыртқы зарядтағыштардағы мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдеріне ете қарсы, өйткені зарядтау және разряд токтары шектеулі.

Аккумуляторлы батареяда «жад эффектісі» деп аталатын нәрсе жоқ. АКБ зарядтауды/разрядтауды кез келген заряд деңгейінен бастауға болады. Қөптеген құрылғыларда зарядтау-разряд дәрежесінде шектеулер бар — контроллер, мысалы, заряд 90% асқан болса, батареяны зарядтауға рұқсат бермеуі мүмкін. Сондай-ақ, ол АКБ толық зарядсыздануына жол бермейді, оның элементтерінің істен шығуына жол бермейді («терен разряд» әсеріне байланысты).

Егер АКБ 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы зарядсызданған күйде болса, оның элементтерінде сыйымдылықты жоғалтудың қайтымызың процесі жүреді, натижесінде АКБ өзі істен шығады.

Құрылғының АКБ таусылған болса және біраз уақыт пайдаланылmasa, құрылғы жұмысын қайта бастамас бұрын оны зарядтағышқа қосулы күйде шамамен 1-2 сағатқа қалдыру керек.

Температура режимін сақтаңыз

АКБ-ны зарядталған күйде +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада сақтау керек. АКБ ете жоғары (50 °С жоғары) және ете төмен (-30 °С төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды.


Құрылғыны тіkelей күн саулеесінің астында қалдырымаңыз және оны электр жылдатқыштары сияқты жылу көздеріне жақын жерде қалдырымаңыз.

Бөлшектеменіз, өртеменіз немесе зақымдалған АКБ-ны пайдаланбаңыз

Ешбір жағдайда АКБ өзіңіз бөлшектеменіз және олардың элементтерін зарядта маңыз, мұны білікті мамандар жасау керек. Элементтердің тесілігі немесе жаншилыу ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін. АКБ корпусының қысымы төмендегендеге, су ұяшықта тұсуы мүмкін немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сутегі мен өрттің бөлінуімен реакцияға әкелуі мүмкін. Зақымдалған АКБ адам денсаулығына зиянды заттарды шығарады. Егер АКБ қалыпты режимде жұмысын тоқтатқан болса, қандай да бір себептермен ол деформацияланған (ісінген, тартылған және т.б.) болса, сіз дереу үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуыңыз керек.

Назар аударыңыз: АКБ-ның қызмет ету мерзімі қөптеген факторларға байланысты (ұзақтығы, тыңдау, Дыбыс деңгейі және т.б.); нақты жұмыс уақыты қөрсетілгенге сәйкес келмеуі мүмкін. АКБ зарядтау циклдарының шектеуі санына мүмкіндік береді және біраз уақыттан кейін ауыстыруды қажет етуі мүмкін (кепілдік талонында АКБ-ға шектеулі кепілдік шарттарын қараңыз). АКБ-ның жұмыс уақыты пайдалану режимінде және параметрлерге байланысты.

Құрылғы схемасы



1. Қосу/өшіру түймесі.
2. Құрылғы.
3. Дисплей.
4. USB кабілі (С түрі).
5. Зарядтау тіреі.
6. Тарақты қондырма 3 мм.
7. Тарақты қондырма 6 мм.
8. Тарақты қондырма 9 мм.
9. Тарақты қондырма 12 мм.
10. Сақал триммері.
11. Қырыну салтамасы.
12. Егжей-тегжейлі жұмыс үшін триммер.
13. Мұрынға, құлаққа және қасқа арналған триммер.
14. Тазалау щеткасы.
15. Май.

Дисплей



Қалған батарея индикаторы

Триммерді қосқан кезде дисплейде батарея зарядының индикаторы сандар түрінде көрсетіледі және төмендегі батарея белгішесі әрқашан жаңып тұрады.

Зарядтау индикаторы

- Зарядтау кезінде жыпылықтайды және заряд 100% жеткенде жанады.
- Заряд 5%-ға дейін төмендегендеге жыпылықтап, құрылғыны қайта зарядтауды еске салады.



Пышақтарды майлау индикаторы

Жұмыс үақыты 30 минутқа жеткенде, бұл көрсеткіш 0,5 секунд сайын бір рет жыпылықтап, пышақты майлауды еске салады. Құрылғы қайта іске қосылғаннан кейін индикатор өshedі.


Пайдаланушы нұсқаулығы

Дұрыс саптаманы таңдау

Аймақ	Егжей-тегжейлі жұмыс үшін триммер	Мұрын триммер	Қырынұ саптамасы	Тарақты қондырма
Сақал	+		+	
Мұрт	+		+	
Мойын	+		+	
Жақ сақалдары	+		+	
Құлақтар		+		
Қастар		+		
Мұрын		+		
Бас				+

Жұмыстың басталуы


1. Қажетті кесу басын орнатыңыз. Бастарды ауыстыру құрылғыны өшіру арқылы қатаң түрде жүзеге асырылады. Орнатылған бастиекті ажырату үшін сіз бір үақытта құлыптау түймесін мыңтап басып, басты жоғары қарай тартуыңыз керек. Содан кейін жаңа бастиекті өзіне тән шертү естілгенше орнына орнатыңыз.
2. Қажет болса, қосымшалардың бірін орнатыңыз. Саңылауларды құрылғы өшірілген кезде ғана ауыстыруға болады. Саптаманы орнату келесідей жүзеге асырылады: алдымен оның алдыңғы бөлігінде біркітіледі, содан кейін саптаманың артқы бөлігіндегі құлыпты орнына бекітіледі. Егер қондырма құлпты күшсіз орнынан шертпін кетпесе, бұл алдыңғы бөліктің дүрыс орнатылмағанын белдіреді. Саптаманы алу кері тәртіpte жүзеге асырылады: алдымен оның артқы бөлігіндегі құлыпты ашу керек, содан кейін оны толығымен алып тастау керек.



3. Кесетін шаштың ұзындығын өзгерту үшін қажетті мәнге ие қосымшалардың бірін орнатыңыз. Сақал басы құлыптаусыз бекітіледі және бастың жағында көрсетілген төрт позицияның біріне орнатуға болады.
4. Қажетті ұзындық 12 мм-ден асса, қондырманы алып тастап, ұзындықты тараппен немесе бос қолдың саусақтарымен реттеңіз.



5. Ауыстырғышты «I» күйіне қойып, кесуді бастаңыз. Тіркемелерді және бастарды құрылғы өшірілген кезде ғана өзгертіңіз.
6. Алдымен, сіз кесіп жатқан ұзындыққа үйрену үшін шаштың кішкене бөлігін кесіңіз. Бастың артқы жағынан және бүйірлерінен кесуді бастаңыз, содан кейін алдыңғы жағынан кесіңіз, тәжге қарай жылжытыңыз; барлық қозғалыстар шаштың өсу бағытына қарсы орындалуы керек.



7. Кесу кезінде құрылғының жылдамдығын бақылаңыз. Ең жақсы нәтижелерге құрылғы қолмен жеделдетпестен өз жылдамдығымен қозғалғанда қол жеткізіледі.
8. Соңғы өңдеуді тәжден бастап шаштың өсу бағытында жеңіл сипау қозғалыстарымен саптамасыз жүргізу керек.



9. Кесуді аяқтағаннан кейін құрылғыны өшіру үшін қосқышты «0» күйіне қойыңыз.

Ескертпелер:

- Қозғалтқыштың қызып кетуін болдырмау үшін құрылғыны 90 минуттан артық пайдаланбаңыз. Құрылғыны 10 минут сұтып, одан кейін жұмысын жалғастырыңыз.
- Құрылғы құрғақ шашты кесуге арналған. Оны дымқыл немесе дымқыл шашты кесу үшін қолданбаңыз.

Құрылғыны зарядтау

Ескертпе: адаптерді (жеткізу жинағына кірмейді) пайдаланған кезде қуат көрсеткіші 100–240 В, 50/60 Гц болуы керек екенін есте сақтаңыз.

1. Алғаш рет қолданар алдында немесе ұзақ үақыт пайдаланбай, құрылғыны толығымен зарядтаңыз.
2. Зарядтау алдында және зарядтау кезінде құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
3. Құрылғыны екі жолмен зарядтауға болады:
 - **Зарядтау станциясын пайдалану:** құрылғыны қондыру станциясына қойып, қондыру станциясын қуат көзіне қосыңыз.
 - **Зарядтау құрылғысы:** зарядтағышты USB кабілі арқылы қайшиға, содан кейін электр желісіне қосыңыз.
4. Зарядтау индикаторы қызыл түске айналады.
5. Құрылғы толығымен зарядталғаннан кейін оны зарядтағыштан және зарядтағыштың өзін розеткадан ажыратыңыз.

Назар аударыңыз!

- Құрылғының батареясы шамамен 1,5 сағатта толық зарядталады. Толық зарядтау 90 минутқа жетеді. Құрылғыны розеткаға қосулы 24 сағаттан артық қалдырмаңыз.
- Құрылғыны розеткаға қосылмайынша, адаптерге жалғанған күйде қалдырмаңыз. Бұл жағдайда адаптер батареяны зарядсыздандыруды мүмкін.

Тазалау және күтім

1. Құрылғыны өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.
2. Триммердің бетін сал дымқыл жұмысқа шүберекпен сүртіңіз.
3. Құрылғының алынбалы бөліктерін жылы сабынды сүмен жуыңыз.
4. Жинақтағы щетканы пайдаланып, пышақтардан шашты тазалаңыз.
5. Тазалап болғаннан кейін кесу бөлігінің жүзіне 1 тамшы май жағып, оны тарату үшін құрылғыны қосыңыз, содан кейін майлышпен артық майды кетіріңіз.

Ескертпелер:

- Құрылғының тиімді және ұзақ жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін пышақтарды маймен үнемі майлау қажет.
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғының бетіне зақым келтірмеу үшін абразивті тазартқыштарды, химиялық заттарды немесе болат жүнді пайдаланбаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Улгісі: HF-1811.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуаты: литий-ионды аккумулятор, 600 мА·сағ.
- Қуат параметрлері: 5 В = 1 А.
- Қуаты: 5 Вт.
- Автономдық жұмыс үақыты: 90 минут.
- Толық зарядтау үақыты: 90 минут.
- Жұз материалы: баспайтын болат.
- Ең аз кесу ұзындығы: 3 мм.
- Максималды кесу ұзындығы: 12 мм.
- Электрлік қорғаныс класы электр тогының соғуы: III.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Үйләндірілген қорғау дәрежесі: IPX0.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Тарапты қондырмалар (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм).
- Қырыну саптамасы.
- Сақалды триммер.
- Егжей-тегжейлі жұмыс үшін триммер.
- Мұрынға, құлаққа және қасқа арналған триммер.
- Май.
- Тазалау щеткасы.
- USB кабілі (С түрі).
- Зарядтау тірері.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының қамтамада, өндірушінің және тұтынушының жылтырылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы үқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. асерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо ХОФОРД Электрикал Эплайенсиз Ко., Лтд.
№26, Жүху батыстас жолы, Сымәнъ тас жолы, Сымәнъ, Юйяо қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Таяр КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның техникалық сипаттамалары және керек-жарақтары ал-
дын ала ескертүсіз өзгерілуі мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндеңі нұсқасында көрсетілген. V.3

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бүйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бүйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзы, бүйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бүйымның өзіне де, онымен байланысты бүйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің асері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бүйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындағы жұмыстарды жүргізуге үәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бүйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай әйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бүйымның ақауы еңсерілмейтін күштің асерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындараса. Бүйымның толық немесе ішінара істен шығуна алып келген бүйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаниң асерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бүйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БК ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бүйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпауна келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою асерінен туындараса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмейінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бүйымның жeli әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдаыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындараса.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бүйіммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынуышының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдегі сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде атаптап көрек-жараптарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған құат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртурлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық көрек-жараптар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиги тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



www.dexp.club