


# Инструкция по эксплуатации переплетной машины SD-2021B24

*Перед использованием переплетной машины внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.*

## I. Устройство переплетной машины



- 1- Регулятор полей
- 2- Пуансоны
- 3- Регулятор глубины перфорации
- 4 -Рукоятка переплета
- 5- Лоток для мусора
- 6- Гребенка для пружины
- 7- Рукоятка перфорации

## II. Установка переплетной машины

- Установите переплетную машину на твердой рабочей поверхности;
- Установите панель с регулятором полей (1);
- Установите рукоятку перфорации(7) и рукоятку переплета(4).

## III. Порядок работы

### A) Перфорация.

1. Установите листы в приемное отверстие для пробива
2. Белые прямоугольники на линейке показывают точное расположение перфорационных отверстий. Отцентрировав листы, пододвиньте к бумаге слева до упора регулятор полей(1) и зафиксируйте его.
3. Регулятором глубины перфорации(3) установите необходимую глубину минимальная глубина при переплете пружиной 6-12 мм, максимальная при использовании пружины 14-51 мм.
4. Если при центровке листов хотя бы один из белых прямоугольников не помещается полностью на листе, то отключите соответствующий этому отверстию пуансон(2), отключить пуансон легко – просто потяните на себя металлический рычажок. Пока пуансон выключен, соответствующее отверстие пробиваться не будет.
5. Вставьте листы в приемную щель аппарата, продвиньте вглубь до упора и опустите вниз рукоятку перфорации(7), затем верните рукоятку в исходное положение. Корректируйте глубину перфорации и поля для обложек и внутренних листов отдельно, т. к. поля могут не соответствовать. Чтобы убедиться в правильности настройки, осуществите пробную перфорацию.

## **ВНИМАНИЕ!**

**За один раз следует пробивать не более 21 листа (80гр).**

**Обложки и ламинированные листы пробивать только по одному без бумаги.**

### Б) Переплет.

1. Наденьте пружину на металлическую гребенку(6).
2. Раскройте пружину, опустив рукоятку переплета (4) вниз.
3. Наденьте отперфорированные листы на пружину.
4. Закройте пружину, вернув рукоятку переплета(4) в исходное положение.

5. Снимите переплетенный документ.

**ВНИМАНИЕ!**

*Периодически вытряхивайте лоток для мусора(1), чтобы не допускать его переполнения.*

**IV. Технические данные**

	SD-2021B24
Виды переплета:	Пластиковая пружина
Максимальная толщина переплета	500 листов
Максимальный диаметр пружины	51 мм
Максимальная толщина перфорации	21 лист (80гр)
Габариты машины	480 x 400 x 210 мм
Вес	18,8 кг

**V. Гарантийные обязательства.**

Гарантия на переплетную машину – 12 месяцев со дня покупки, при условии отсутствия механических или иных повреждений, возникших по вине потребителя, а также вследствие неправильной транспортировки, эксплуатации аппарата и его хранения

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстроизнашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.