

Руководство по эксплуатации

Электрический лобзик
OneBase CJSBL 130

FinePower

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Безопасность на рабочем месте	4
Электробезопасность	4
Личная безопасность	5
Правильное использование инструмента	5
Меры безопасности при работе с электрическим лобзиком	6
Перечень критических отказов	6
Критерии предельных состояний	6
Возможные ошибочные действия персонала	6
Срок службы изделия	6
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)	7
Естественный износ АКБ.....	7
Емкость аккумулятора и количество циклов заряда-разряда	7
Используйте только оригинальное зарядное устройство	7
Соблюдайте температурный режим.....	8
Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.....	8
Схема устройства	9
Эксплуатация аккумулятора и зарядного устройства	10
Зарядка аккумулятора	10
Комплектация	11
Технические характеристики	11
Эксплуатация устройства	12
Подготовка к работе	12
Установка и замена пильного полотна	12
Светодиодная подсветка.....	13
Регулировка маятникового механизма	13
Регулировка угла распила	14
Установка параллельной направляющей.....	15
Установка защиты от сколов	15
Установка направляющей для резки	16
Хранение шестигранного ключа.....	16
Работа с устройством	16
Обслуживание и уход	18
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	19
Дополнительная информация	20

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Лобзик электрический предназначен для прямо- и криволинейного распила древесных, полимерных и металлических материалов.

Меры предосторожности

Безопасность на рабочем месте

- Рабочее место должно быть хорошо освещенным и содержаться в чистоте. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- Не работайте с этим электроинструментом в помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Во время эксплуатации, а также при включении и выключении инструмент вырабатывает искры, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

Электробезопасность

- Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями (с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками). При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели-удлинители. Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком. Розетку следует оборудовать предохранителем или выключателем аварийного тока.

Личная безопасность

- Будьте внимательны при проведении работ с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали или находитесь под воздействием алкоголя, наркотиков, медикаментов. Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- Применение средств индивидуальной защиты (защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха) в зависимости от вида работы электроинструмента снижает риск получения травм.
- Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.
- Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь, что устройство выключено. Не держите подключаемый инструмент за переключатель.
- Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- Не принимайте неестественную позу для работы с инструментом. Всегда занимайте устойчивое положение и держите равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- При потере электропитания или другом самопроизвольном выключении электроинструмента немедленно выключите устройство. Если при потере напряжения электроинструмент остался включенным, то при возобновлении подачи питания он самопроизвольно заработает, что может привести к причинению вреда здоровью пользователя и/или материальному ущербу.
- Несоблюдение правил эксплуатации, а также техники безопасности может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам. Производитель и его уполномоченные представители не несут ответственности за повреждения, вызванные использованием инструмента с несоблюдением требований данного руководства.

Правильное использование инструмента

- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не работайте с инструментом с неисправным выключателем. Инструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- До начала наладки инструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы убедитесь, что инструмент выключен.
- Не допускайте использование инструмента лицами, которые не знакомы с ним или не читали настоящее руководство.
- Применяйте инструмент, принадлежности, насадки и т.п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу. Использование инструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.
- Неиспользуемый инструмент должен храниться в сухом, закрытом месте.

Меры безопасности при работе с электрическим лобзиком

- Лобзик оснащен высокомоощным двигателем. Эксплуатация инструмента на низкой мощности снижает интенсивность охлаждения двигателя: он испытывает дополнительную нагрузку при одновременном уменьшении потока охлаждающего воздуха. Это может привести к его перегреву.
- Во время работы не допускайте заклинивания пильного полотна в распиливаемой заготовке. Регулируйте частоту оборотов в зависимости от обрабатываемого материала для получения ровного пропила.
- Избегайте пиления по гвоздям. Перед началом работы проверьте заготовку на наличие посторонних металлических включений и уберите их.
- Не производите пиление полых труб. Не пилите заготовки очень больших размеров. Перед началом работ убедитесь в том, что при распиле пильное полотно не будет касаться пола, верстака и других предметов.
- Перед включением лобзика убедитесь в том, что пильное полотно не касается поверхности материала. Перед тем как убрать лобзик с материала, выключите его и дождитесь его полной остановки.
- При пилении в стенах, полах и других местах возможного расположения токоведущих проводов не касайтесь металлических деталей устройства. Держите лобзик только за изолированные пластиковые поверхности во избежание поражения током при попадании пильного полотна на токоведущие провода.
- Не прикасайтесь к поверхности пильного полотна и заготовки сразу после окончания пиления. Они могут быть очень горячими и привести к получению ожогов.

Перечень критических отказов

- В случае появления нехарактерных запахов, дыма, огня, искр, вибрации следует отключить изделие и обратиться в специализированный сервисный центр.

Критерии предельных состояний

- Наличие любых повреждений корпуса изделия: трещин, деформаций и механических повреждений наружной и внутренней поверхностей основных сборочных единиц, приводящих к потере герметичности и работоспособности устройства.
- Выработка назначенного срока службы.

Возможные ошибочные действия персонала

- Запрещается использование инструмента с поврежденной рукояткой или поврежденными защитными элементами.
- Запрещается использование инструмента на открытом пространстве во время дождя.
- Запрещается использование инструмента при попадании воды в корпус.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 4 года.

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

Уважаемый пользователь, обращаем Ваше внимание, что данное устройство использует в своем составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией, она поможет Вам продлить срок службы Вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.

Естественный износ АКБ

При длительном хранении и использовании устройства аккумулятор (далее по тексту — «АКБ») имеет свойство терять заряд и емкость. После 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства) емкость АКБ может снизиться до 80% от номинальной. Емкость АКБ после 400 заряд-разрядных циклов может снизиться до 60% от номинальной емкости. Частичное снижение емкости в указанных пределах и временных периодах — это естественный износ АКБ, который не является дефектом.

Емкость аккумулятора и количество циклов заряда-разряда

АКБ теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. АКБ по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от «оптимального» (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если АКБ не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40–50%.



Используйте только оригинальное зарядное устройство

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в нее контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во внешних зарядных устройствах для Li-ion, т.к. токи заряда и разряда ограничены. У Li-ion батарей отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда.

В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда — контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов. Даже если работа устройства осуществляется посредством электрической сети, хотя бы раз в месяц Li-ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения «о разрядке батареи»). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это все-таки произошло, сразу же установите его на зарядку. Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

Соблюдайте температурный режим

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений


Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В целях ремонта или обслуживания обращайтесь в специализированные сервис-центры.

Прокол элементов или смятие могут привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры также может привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что способно привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Посмотреть текущее состояние батареи Вы можете, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (уточните его местонахождение и принцип работы при покупке).

Внимание!

- Будьте осторожны, поврежденные батареи могут выделять вредные вещества.
- Если батарея сменная (съёмная), при обнаружении проблем с ее работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне). Если батарея несъемная (АКБ является неотъемлемой частью устройства), гарантия действует как на само устройство. Необходимо также обратиться в сервисный центр. Чем раньше Вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.
- Время работы аккумулятора зависит от многих других факторов, действительное время работы может не совпадать с указанным.
- Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.

Схема устройства



1. Регулятор частоты хода штока.
2. Выключатель.
3. Аккумулятор*.
4. Светодиодная подсветка.
5. Прозрачный защитный экран.
6. Винты крепления параллельной направляющей.
7. Опорный ролик пильного полотна.
8. Регулятор маятникового хода.
9. Основание.
10. Пильное полотно для резки древесины.
11. Патрубок для удаления пыли.
12. Параллельная направляющая.
13. Направляющая для резки.
14. Защита от сколов.
15. Шестигранный болт.

* Не входит в комплект поставки.

Эксплуатация аккумулятора и зарядного устройства

Примечание: в комплектацию данного электроинструмента не входят аккумулятор и зарядное устройство. В таблице представлены модели аккумуляторов и зарядных устройств, совместимые с данным электроинструментом.

Внимание!

Используйте только аксессуары, совместимые с данным электроинструментом.

Аккумулятор Li-ion	Finepower OneBase B20 / Finepower OneBase B40 / Finepower OneBase B60 / Finepower OneBase S40 / Finepower OneBase S80
Зарядное устройство	Finepower OneBase C124 / Finepower OneBase C135 / Finepower OneBase C230 / Finepower OneBase C180S

Зарядка аккумулятора

1. Отсоедините аккумулятор от электроинструмента. Для этого нажмите на кнопку фиксации на аккумуляторе и осторожно снимите аккумулятор с электроинструмента.



Кнопка фиксации

2. Подключите зарядное устройство к электросети. Индикатор загорится зеленым цветом.
3. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство и убедитесь в корректности соединения.
4. Индикатор будет светиться красным светом, показывая, что идет зарядка.
5. Когда зарядка завершится, индикатор загорится зеленым светом. Отсоедините зарядное устройство от сети и извлеките аккумулятор.



Внимание!

При отключении зарядного устройства от сети не тяните за провод.

1. Заряжен.
2. Заряжается.

Статус заряда аккумулятора

Для отображения оставшегося заряда аккумуляторного блока нажмите кнопку индикатора уровня заряда.

Аккумулятор	Номинальное* время работы от аккумулятора
B20 2,0 А·ч	≥ 15 мин
B40 4,0 А·ч	≥ 30 мин
B60 6,0 А·ч	≥ 45 мин
S40 4,0 А·ч	≥ 30 мин
S80 8,0 А·ч	≥ 56 мин

* Приблизительное время работы устройства при полном заряде аккумулятора в режиме небольшой нагрузки.



Индикатор уровня заряда	Остаток заряда
 Зеленый Оранжевый Красный	75–100%
 Оранжевый Красный	25–50%
 Красный	10–25%

Комплектация

- Устройство.
- Параллельная направляющая.
- Пильное полотно по дереву.
- Шестигранный ключ.
- Защитный кожух.
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

- Модель: CJSBL130.
- Торговая марка: FinePower.
- Напряжение: 20 В.
- Частота штока: 0–3500 ход/мин.
- Максимальный пропил в древесине: 135 мм.
- Максимальный пропил в металле: 20 мм.
- Маятниковый ход: 4 ступени.
- Угол регулировки подошвы: 0–45°.
- Регулировка оборотов.
- Степень защиты от пыли и влаги: IP20.
- Область применения: бытовое.

Эксплуатация устройства

Подготовка к работе


Осторожно извлеките устройство из упаковки и убедитесь в отсутствии повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки.

Если какая-либо часть повреждена или отсутствует, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Установка и замена пильного полотна


Перед тем как проводить какие-либо работы по замене оснастки или приспособлений, убедитесь в том, что лобзик выключен, а аккумулятор отсоединен.

- Оттяните прозрачный защитный экран (3) вверх и поверните фиксатор пильного полотна (2) против часовой стрелки до упора.
- Вставьте в паз пильное полотно (1) так, чтобы зубцы были направлены вперед. Убедитесь, что задняя кромка пильного полотна входит в ролик. Отпустите фиксатор пильного полотна, он повернется и автоматически зафиксирует пильное полотно. Убедитесь, что пильное полотно плотно зафиксировано.
- Чтобы снять пильное полотно, оттяните прозрачный защитный экран вверх и поверните фиксатор пильного полотна против часовой стрелки до упора. Извлеките пильное полотно. Фиксатор пильного полотна останется в открытом положении.



Светодиодная подсветка


При нажатии на выключатель загорается два светодиода (1), чтобы облегчить резку заготовки, освещая линию реза. Через 10 секунд после выключения инструмента подсветка гаснет.



Регулировка маятникового механизма

Инструмент оснащен маятниковым механизмом, который служит для придания пильному полотну колебательного движения с целью увеличения скорости резки материала. При помощи регулятора маятникового хода Вы можете установить необходимый ход маятника. Четыре позиции регулятора соответствуют четырем ступеням регулировки маятникового хода.

- Нулевая позиция: прямой рез. Подходит для резки низкоуглеродистой стали, нержавеющей стали и пластмасс, для чистых пропилов в дереве и фанере.
- Первая позиция: низкая интенсивность маятникового хода. Подходит для резки низкоуглеродистой стали, алюминия и твердой древесины.
- Вторая позиция: средняя интенсивность маятникового хода. Подходит для резки дерева и фанеры, быстрой резки алюминия и низкоуглеродистой стали.
- Третья позиция: высокая интенсивность маятникового хода. Подходит для быстрой резки дерева и фанеры.





Регулировка угла распила

Опорную подошву можно поворачивать до 45° в левую и правую сторону.

- Ослабьте шестигранный болт (2) на нижней части основания (3) при помощи шестигранного ключа (1), повернув его против часовой стрелки.
- Оттяните основание немного назад, а затем установите его под необходимым углом (15°, 35° или 45°). Насечка (4) на верхней части основания указывает угол скоса с помощью градуировки (5).
- Передвиньте основание вперед и затяните шестигранный болт, повернув ключ по часовой стрелке.


Примечание: если устройство используется с параллельной направляющей, ее необходимо отсоединить, прежде чем регулировать угол распила.



Установка параллельной направляющей

При многократном выполнении реза шириной 160 мм или менее использование направляющей обеспечит быстрый, чистый и прямой распил.



- Вставьте параллельную направляющую (1), входящую в комплект поставки, в предназначенные для нее пазы на основании насечками (3) вверх.
- Передвиньте ограничитель на нужную ширину пропила, затем затяните винты крепления параллельной направляющей (2) по часовой стрелке.
- Чтобы снять направляющую, выполните действия выше в обратном порядке.



Установка защиты от сколов



Для выполнения реза без сколов используйте защиту от сколов. Установите защиту на основание, слегка надавив на нее до щелчка. Чтобы снять защиту, слегка потяните ее на себя.

Примечание: защита от сколов не может быть установлена при работе под углом.




Установка направляющей для резки

Вставьте направляющую для резки в пазы лобзика, как показано на рисунках.



Хранение шестигранного ключа

Храните шестигранный ключ (1) так, как показано на рисунке, чтобы он не потерялся. Вставьте ключ в отверстие (2).



Работа с устройством

Включение/выключение устройства

Чтобы включить устройство, нажмите выключатель. Чтобы выключить устройство, отпустите выключатель.

Примечание: во время работы с инструментом используйте средства защиты органов слуха.



Начало работы

Перед включением лобзика убедитесь в том, что пильное полотно не касается поверхности материала. Подождите, пока пильное полотно не наберет полную скорость, затем положите основание лобзика на обрабатываемую поверхность и осторожно перемещайте инструмент вдоль линии разметки. Всегда отмечайте линию реза на заготовке перед выполнением распила по кривой.




Внимание!

- Пильное полотно может находиться в движении еще несколько секунд после выключения устройства.
- Рекомендуется держать устройство обеими руками во время работы.
- Не оказывайте сильное давление на пильное полотно, так как это может привести к перегрузке двигателя и поломке устройства.
- Следите за тем, чтобы во время резки основание всегда опиралось на заготовку.
- При обработке металлов рекомендуется нанести смазывающее средство вдоль линии реза, чтобы избежать износа пильного полотна.
- Листы обрабатываемого материала всегда должны опираться на достаточно устойчивые опоры (столы из ДСП или фанеры). Таким образом предотвращается передвижение материала и компенсируется его эластичность.
- Заготовки малого размера должны быть надежно закреплены во время рабочих операций.

Финальная обработка

Чтобы обрезать кромки или скорректировать размеры изделия, осторожно проведите лобзиком по краям заготовки.



Удаление пыли



Патрубок для удаления пыли можно подключить к строительному пылесосу. Чтобы установить патрубок, прикрепите его к инструменту, как показано на рисунке. Чтобы снять патрубок, потяните его на себя.

Примечания

- При подключении пылесоса патрубок должен находиться в крайнем переднем положении, чтобы открыть канал, по которому воздух отводится из области пильного полотна, сохраняя видимыми отмеченные линии реза.
- Если необходимо использовать лобзик без пылесоса, выдвиньте патрубок в крайнее заднее положение, чтобы воздух выходил вблизи линии реза, удаляя опилки с отмеченных линий реза.

Внимание!

Вдыхание опилок может нанести вред здоровью. Во время работы с устройством надевайте респираторную маску.



Обслуживание и уход

- Все работы по ремонту инструмента должны выполняться квалифицированным специалистом авторизованного сервисного центра с применением оригинальных запчастей.
- Запрещается использовать для очистки устройства бензин, лигроин, растворитель, спирт и т.п. Это может привести к изменению цвета, деформации и появлению трещин.
- Держите вентиляционные отверстия чистыми. При загрязнении протрите устройство мягкой сухой тканью.
- Контакты аккумулятора и зарядного устройства должны быть чистыми.
- Извлеките аккумулятор перед очисткой зарядного устройства.
- Перед очисткой зарядного устройства отключайте его от электросети.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия свободны от ворса, пыли и другого мусора.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Лянъе Электрик Эпплайнсис Ко., Лтд.
Д. Цяньхоучэнь, Юньлун, р-н Иньчжоу, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Ningbo Liangye Electric Appliances Co., Ltd.
Qianhouchen Village, Yunlong Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод,
д.1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 24 мес.

Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



finePOWER