

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı və yığım sxemini diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Məhsuldan (kompüter masası) yalnız təyinatı üzrə — kompüter avadanlığının və iş əşyalarının yerləşdirilməsi üçün istifadə edin. Masanı göstərilən yığım qaydasına uyğun yığın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Yığım və sabitlik

- Masanı yığım sxeminə uyğun, bütün vint və birləşmələri möhkəm bərkidərək yığın; istifadədən əvvəl konstruksiyanın sabit olduğuna əmin olun.
- Masanı düz, möhkəm döşəmədə quraşdırın; tənzimlənən ayaqları (varsa) qeyri-düz səthə görə nizamlayın ki, laxlamasın.
- Yalnız orijinal və uyğun bərkidici və hissələrdən istifadə edin; çatlamış və ya zədəli detallarla istifadə etməyin.

İstifadə zamanı

- Masanın və rəflərin maksimal yük həddini aşmayın; ağır avadanlığı (məsələn, monitor, sistem bloku) sabit və mərkəzə yaxın yerləşdirin.
- Masanın üzərinə çıxmayın, üstündə oturmayın və onu dayaq/pilləkən kimi istifadə etməyin — aşma və sınma təhlükəsi var.
- Kabelləri səliqəli yığın (kabel kanalı/klipslərdən istifadə edin) ki, büdrəmə və dartılma olmasın.
- Təkərli (mobil) modellərdə istifadə zamanı təkər stoporlarını kilidləyin; uşaqların masanı itələməsinə icazə verməyin.

3. Saxlanma və qulluq şəraiti

- Masanı quru yerdə istifadə edin və saxlayın; LDSP/MDF və laminat səthlər nəmə həssasdır — su və nəmdən qoruyun.
- Birbaşa günəş şüaları və istilik mənbələri səthin rəngini və örtüyünü zədələyə bilər — onlardan qoruyun.
- Üzərinə həddən artıq ağır və ya iti əşya qoymayın; isti qabları birbaşa səthə qoymayın.
- Sökülmüş halda saxlandıqda hissələri əzilmədən və itirmədən qoruyun.

4. İstifadə təlimatı (yığma)

1. Bütün hissələri və bərkidiciləri yığım sxeminə görə yoxlayın.
2. Karkası/ayaqları yığın, sonra səthi (tabletka) və əlavə elementləri (rəf, çəkmə, monitor altlığı, klaviatura çəkməçəsi) quraşdırın.
3. Bütün vintləri və birləşmələri möhkəm sıxın; konstruksiyanın laxlamadığını yoxlayın.
4. Masanı düz səthə qoyun, ayaqları nizamlayın; təkərli modeldə stoporları yoxlayın.
5. Avadanlığı yük həddini aşmadan, bərabər yerləşdirin və kabelləri səliqəyə salın.

Qeyd: İlk həftələrdə və sonra müntəzami olaraq vintləri yoxlayıb sıxmaq masanın sabitliyini saxlayır.

5. Qulluq və təmizləmə

- Səthi yumşaq, az nəm parça ilə silin və dərhal qurudun; çox su istifadə etməyin (xüsusən LDSP/MDF kənarlarında).
- Aşındırıcı və həlledici təmizləyicilərdən çəkinin; tökülən mayeni dərhal silin.
- Metal hissələri quru saxlayın ki, pas yaranmasın; hərəkətli mexanizmləri (çəkmə kürəkçələri) təmiz saxlayın.
- Bütün vint və birləşmələri vaxtaşırı yoxlayıb sıxın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Masa laxlayır / sabit deyil	Vintlər boşalıb / döşəmə qeyri-düzdür	Bütün vintləri sıxın, ayaqları (tənzimləyənləri) düz səthə görə nizamlayın
Səth əyilir və ya sallanır	Üzərindəki yük həddən çoxdur	Maksimal yük həddini aşmayın, ağırlığı bərabər paylayın
Çəkmə/rəf düzgün işləmir	Bərkidicilər və ya kürəkçələr boşalıb	Bərkidiciləri və mexanizmləri yoxlayıb sıxın
Səth şişir və ya zədələnir (LMDF/laminat)	Nəm və ya su təması	Səthi quru saxlayın, tökülən mayeni dərhal silin
Təkərli model fırlanmır / kilidlənir	Təkər çirklidir / kilid mexanizmi	Təkərləri təmizləyin, kilid (stoporları) yoxlayın

Daşıyıcı hissə və ya birləşmə zədələnsə, masaya ağırlıq qoymayın və hissəni dəyişdirin və ya satıcıya müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İstifadə və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız (LDSP/MDF səthlər üçün vacibdir).
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Xüsusiyyət göstəriciləri (ölçülər, material, maksimal yük, əlavə elementlər — rəf/çəkmə/altlıq və s.) konkret modelin pasportunda və qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.