



HyperX Cloud MIXTM



Номера артикулов

HX-HSCAM-GM

HX-HSCAM-GM/EM




СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|---|
| Обзор | 3 |
| Спецификации..... | 2 |
| Линейный контроллер | 3 |
| Конфигурация проводной гарнитуры..... | 4 |
| Беспроводная конфигурация гарнитуры с помощью Bluetooth® | 5 |
| Функциональные кнопки Bluetooth®..... | 6 |
| Зарядка гарнитуры | 7 |
| Светодиодные индикаторы состояния | 7 |
| Восстановление заводских настроек | 7 |



Обзор



- A. Порт кабеля 3,5 мм
- B. Порт микрофона
- C. USB-порт зарядки
- D. Кнопка питания Bluetooth®
- E. Светодиодный индикатор состояния
- F. Кнопки громкости Bluetooth®
- G. Многофункциональная кнопка Bluetooth®
- H. Микрофон Bluetooth®

- I. USB-кабель зарядки
- J. Съемный микрофон
- K. Кабель 3,5 мм
- L. Выключение звука проводного микрофона
- M. Колесико громкости проводных наушников
- N. Кабель-удлинитель для ПК 3,5 мм



Спецификации

Наушники

Динамик: Кастомизированный динамический, 40 мм с неодимовыми магнитами

Тип: Охватывающие, закрытого типа

Частотная характеристика: 10 Гц – 40 000 Гц

Импеданс: 40 Ом

Уровень звукового давления: 106 дБ SPL/мВт при 1 кГц

Коэффициент нелинейных искажений: < 2%

Масса: 260 г

Масса с микрофоном: 275 г

Длина кабеля:

- Съемный кабель гарнитуры: 1,3 м
- Удлинительный кабель для ПК: 2 м
- USB-кабель зарядки: 0,5 м

Тип соединения:

- Съемный кабель гарнитуры: Штекер 3,5 мм (4-полюсный)
- Удлинительный кабель для ПК: Разъемы стерео и микрофона 3,5 мм

Проводной микрофон

Элемент: Электретный конденсаторный микрофон

Диаграмма направленности: С шумоподавлением

Частотная характеристика: 50–18 000 Гц

Чувствительность: -42 дБВ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)

Встроенный микрофон

Элемент: Электретный конденсаторный микрофон

Диаграмма направленности: Всенаправленная

Частотная характеристика: 50 Гц – 8 000 Гц

Чувствительность: -33 дБВ (0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц)

Время работы аккумулятора*

Bluetooth: 20 часов

Bluetooth**

Версия Bluetooth: 4.2


Дальность беспроводной связи: До 10 м (33 футов)

*Тестирование проведено при громкости наушников 50%

**Диапазон беспроводной связи зависит от условий окружающей среды



Линейный контроллер




Для увеличения или уменьшения громкости вращайте колесико громкости.

Для выключения/включения звука микрофона передвигайте выключатель звука микрофона вверх или вниз. Красная метка на переключателе означает, что звук микрофона выключен.



Конфигурация проводной гарнитуры




1. Подключите съемный микрофон в микрофонный порт гарнитуры. Нажмите, пока микрофон не установится заподлицо.
2. Подсоедините вилку кабеля 3,5 мм с серой частью к порту кабеля гарнитуры. Нажимайте до тех, пока не услышите щелчок, а серая часть перестанет быть видимой.
3. Подключите противоположный конец кабеля 3,5 мм к своему устройству.
 - a. При подключении к ПК или устройству, имеющему и порт звука (зеленый)*, и порт микрофона (розовый)*, подсоедините противоположный конец кабеля 3,5 мм в удлинитель 3,5 мм для ПК. Затем вставьте аудиоштекер с зелеными полосами в аудиопорт, а штекер микрофона с розовыми полосами — в порт микрофона.

*Цвета портов могут различаться в зависимости от устройства.



Беспроводная конфигурация гарнитуры с помощью Bluetooth®



Сопряжение Bluetooth


1. Когда гарнитура выключена, нажмите кнопку питания и удерживайте ее  нажатой в течение 5 с. Светодиодный индикатор будет мигать красным и синим цветом.
2. Выполните на своем устройстве с Bluetooth поиск и подключение к HyperX Cloud MIX. После подключения светодиодный индикатор будет мигать синим цветом каждые 5 с.

Включение/выключение

Выключение питания — нажмите и удерживайте кнопку питания  в течение 2 с



Функциональные кнопки Bluetooth®



Многофункциональная кнопка ○

1. Мультимедийные приложения

- Для воспроизведения/паузы мультимедиа нажмите один раз
- Для быстрого перехода к следующему треку нажмите два раза
- Для быстрого перехода к предыдущему треку нажмите три раза

2. Во время звонка

- Чтобы завершить разговор/ответить на звонок, нажмите один раз

3. Голосовой помощник

- Для вызова голосового помощника удерживайте 2 с

Кнопки громкости

- Для увеличения громкости нажмите кнопку +
- Для уменьшения громкости нажмите кнопку -

Примечание: Функциональность кнопок может различаться в зависимости от подключенного устройства.



Зарядка гарнитуры

Когда гарнитура подключена к зарядному устройству с помощью кабеля зарядки USB, светодиодный индикатор состояния показывает состояние зарядки. Полная зарядка гарнитуры занимает примерно 3 ч.

| Светодиодный индикатор состояния | Состояние зарядки |
|----------------------------------|--------------------|
| Постоянно горит красным цветом | Идет зарядка |
| Выкл | Полностью заряжено |

Светодиодные индикаторы состояния

Светодиодный индикатор состояния на гарнитуре показывает текущее состояние гарнитуры.

| Светодиодный индикатор состояния | Состояние гарнитуры |
|-----------------------------------|--|
| Синяя вспышка каждые 5 с | Подключение к устройству |
| Синяя вспышка каждые 2 с | Нет подключения к устройству |
| Режим сопряжения | Мигание красным и синим светом |
| Восстановление заводских настроек | Мигает синим цветом 5 раз и загорается красным цветом на 1 с |

Восстановление заводских настроек

Для восстановления на гарнитуре заводских настроек удерживайте вместе кнопку питания  и кнопку увеличения громкости  в течение 7 с. Светодиодный индикатор состояния мигнет 5 раз и загорится на 1 с красным светом. Гарнитура автоматически отключится.